

2023-08-10 (MELCCFP) Signalement à caractère environnemental - Formulaire - Joutel-Copper

1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI EFFECTUE LE SIGNALEMENT	
Prénom et nom*	Rodrigue Turgeon
Adresse	[...]
Courriel*	rodrigue@miningwatch.ca
Téléphone	819-444-9226
2. IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU LIEU VISÉ PAR LE SIGNALEMENT	
Nom de l'individu ou de l'entreprise :	Site minier Joutel-Copper
Adresse :	49.453371, -78.351983 (Latitude et longitude, en décimales)
Région administrative* :	Nord-du-Québec
Municipalité* :	Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Autres précisions (lots, repères physiques, trajet, présence d'un danger, etc.)* :	<p>Environ trois kilomètres à l'ouest de l'entrée principale de l'ancien village de Joutel.</p> <p>Hyperlien Google maps: https://goo.gl/maps/e9pdtufuHopff8Mu5</p> <p>Aucune pancarte ne met en garde le public des dangers. Le public peut accéder facilement au site en voiture en empruntant un chemin aménagé et accessible directement via la route de Joutel qui relie Authier-Nord à la route 109.</p>
3. OBJET DU SIGNALEMENT	
Sujet du signalement* :	Milieu industriel
Description de l'activité, de la situation, des travaux, du milieu touché, de la nuisance, de l'impact sur la santé ou sur l'environnement, etc.*	50 ans après la fermeture de la mine, ce site minier demeure dans un état de contamination catastrophique. Une intervention rapide et urgente est nécessaire afin de contenir la contamination qui continue de se répandre dans l'environnement. Les impacts sur la faune et la flore sont évidents.

	<p>Les pierres arides qui arborent toutes les teintes de l'orange, de l'ocre, du rougeâtre, de l'immaculé et du nacré, montrent des signes apparent de drainage minier acide.</p> <p>Des structures en béton qui montrent des signes de dégradation avancée sont laissées à l'abandon. La dalle de béton qui scelle le puits de la mine présente des signes de fissures et de désagrégation, et aucune mise en garde n'est faite quant à son niveau de sécurité.</p> <p>Des écoulements d'allure huileuse et aqueuse s'échappent du site dans les milieux hydriques environnant où l'entièreté de la flore est décimée sur place avec aucune régénération naturelle. Le site et les environs doivent être non seulement contenus, mais décontaminés, restaurés et remis dans l'état initial.</p> <p>Le site est situé à moins de 3 km du fleuve Harricana, ce qui laisse craindre une contamination de ce réseau hydrographique majeur.</p> <p>Une odeur métallique se dégage du site.</p>
<p>Quand la problématique a-t-elle été constatée?*</p>	<p>2023-08-08</p>
<p>La problématique est-elle la même actuellement?*</p>	<p>Oui</p>
<p>Votre signalement concerne-t-il une résidence privée?*</p>	<p>Non</p>
<p>Avez-vous communiqué avec la municipalité concernée?*</p>	<p>Non</p>
<p>Si oui, quelle réponse avez-vous obtenue de la part de la municipalité concernée?</p>	<p>N/A</p>
<p>Photos (jusqu'à un maximum de 15 Mo pour l'ensemble des photos)</p>	<p>[Versées dans le dossier]</p>